


Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Jailson Oliveira P. da Silva
Função Administradora
- 113.608.024 -

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**

Relat. Fotográfico – CC-015/2023 - Boletim de Medição 01
Rua Cardeal Arco Verde



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS





Relat. Fotográfico - CC-015/2023 - Boletim de Medição 01
Rua Santa Terezinha



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163







GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS

Relat. Fotográfico – CC-015/2023 - Boletim de Medição 01

Ponte de Tiúma



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163