



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESENVOLVIMENTO


ENDEREÇO:
CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

BM 03
DATA DE REFERÊNCIA: 07/12/2021

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços complementares para conclusão da reforma da Escola Ariano Suassuna, São Lourenço da Mata - PE

Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)

FOTO 01



PISO EM GRANILITE DO PÁTIO INTERNO

FOTO 02




PISO EM GRANILITE DO PÁTIO INTERNO

FOTO 03




REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO

FOTO 05




ALVENARIA DO GUARDA-CORPO ANTIGO DA ESCADA, QUE FOI DEMOLIDADA

FOTO 04



REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO

FOTO 06



ALVENARIA DO GUARDA-CORPO ANTIGO DA ESCADA, QUE FOI DEMOLIDADA

<p>FOTO 07</p> 	<p>FOTO 08</p> 
<p>GUARDA-CORPO DA RAMPA E ESCADAS</p>	<p>CALÇADA E TUBOS DE 100MM E 150MM DE DESCIDAS DAS ÁGUAS PLUVIAIS</p>
<p>FOTO 09</p> 	<p>FOTO 10</p> 
<p>TUBOS DE 100MM E 150MM DE DESCIDAS DAS ÁGUAS PLUVIAIS</p>	<p>TUBOS DE 100MM E 150MM DE DESCIDAS DAS ÁGUAS PLUVIAIS</p>
<p>FOTO 11</p> 	<p>FOTO 12</p> 
<p>LÂMPADAS LED SLIM DE 36W</p>	<p>CALÇADA</p>

